

监 理 日 记()

日期: 2018年 5 月 22 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 17℃-21℃

工程名称: 湖南华容县北景港镇4X20MW光伏互补分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

监理巡视厂区,查看施工人员短缺情况.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

莫之茂

1. 施工人员对厂区电缆沟接沟回填不到位的
进行人工填补.

海霖

2. 施工人员对厂区组件支架进行接地线
固定.

其 它 事 项

安全无事故.

本日现场监理人员

王孝金

张斌

记录人:

张斌

总监(总监代表):

黄永军

江苏省建设厅监制

