

监 理 日 志

工程名称: 湖南华容县北景港镇420MW农光互补分布式光伏项目

日期	2018年5月21日 星期日	气候	多云	气温	20℃-27℃
监理单位动态:	监理巡检厂区	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	二期区消缺				
施工机械动态:	机械未工作				
施工进度情况	厂区内施工已基本完成,现施工队对厂区内个别问题进行消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	督促施工队加快对厂区内问题的消缺.				
协调内容或其他	无				
记录人	张斌	总监签阅	黄永革		

