

监 理 日 志

工程名称: 湖南华容县北景港镇4X20MWp农光互补光伏发电项目

日期	2018年6月5日 星期二	气候	多云	气温	20℃-28℃
监理单位动态:	张文斌 巡检厂区		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	厂区遗留问题消除				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	遗留问题消除				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张文斌		总监签阅	黄永革	

