

监 理 日 志

工程名称: 湖南华容县北港镇 4x20MW 农光互补光伏发电项目

日期	2018年6月9日 星期六	气候	多云	气温	25/16
监理人员动态:	巡检厂区	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	厂区遗留项消除				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	厂区遗留项消除				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张文斌	总监签阅	黄永革		

