

监 理 日 志

工程名称: 湖南华容县北景港镇4X20MW农光互补光伏发电项目

日期	2018年6月12日 星期二	气候	晴	气温	23℃-32℃
监理人员动态: 巡检厂区			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 厂区遗留项消除					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	厂区遗留项消除				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张斌	总监签阅	黄永革		

