

监 理 日 志

工程名称: 湖南省华容县北景港镇4x2019MW农光互补分布式发电项目

日期	2018年6月24日 星期日	气候	晴	气温	27℃-34℃
监理单位动态:	巡检厂区查看施工进度		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	二期区遗留项消除				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	二期区遗留项消除				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张斌	总监签阅	黄永革		

