

日期: 2018 年 11 月 03 日

星期: 一

工程名称: 华安4x20MW分布式光伏发电项目

天气: 阴

气温: 22.30°C

监理
工作
情况

现场巡视. 现场施工. 人员佩戴安全帽. 临时用电
符合规范要求. 场内排水通畅.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

美茂

海霖

1. 二期组件调整
2. 二期电缆沟. 接地沟回填.
3. 二期接地扁铁端头
4. 光伏组件接地安装

其
它
事
项

现场安全无事故

本日现场监理人员

王吉生 朱龙

记录人: 朱龙

总监 (总监代表): 黄永军

监理单位: 江苏中电



由 扫描全能王 扫描创建