

监 理 日 记 ()

日期: 2017年07月14日

星期: 五

工程名称: 通威东港渔光一期20MWp

天气: 中雨

气温: 21~29℃

监
理
工
作
情
况

检查: 4#、9#方阵组件、支架安装质量
有局部翘起, 拉索松等缺陷, 要求整改
巡查: 电气进线汇流箱接线, 汇线, 焊接,
接地施工, 电缆敷设及敷设

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今晚完成: 9-10区高压电缆敷设, 10-11区高压电
缆敷设(15%) 4区汇线柜及185电缆头制作完成
4% 逆变器接线 70%
9区防雷接地线 40% 桥架安装完成 80%
13区逆变器安装 14%, 汇流箱安装完成 37

其
它
事
项

本日现场监理人员

张琳琳 王兴叶

记录人:

张琳琳

总监(总监代表):

王兴叶