

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 01 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21~29℃

工程名称: 通威东港海水淡化一期 20m³

监 理 工 作 情 况	检查巡视: 厂内视频监控布设安装施工 13E 防腐接地焊接, 低压电缆头制作 连接, 施工 水面高空作业安全防护	
施 工 情 况	承 包 单 位	今日完成: 13E 防腐接地焊接完成累计 100% 13E 2x185 电缆头制作全部完成。 13E 13E 钢架安装 焊接完成 100% 累计完成 100% 全部并网发电 厂内视频监控摄像头安装布设完成 100% 开压站中控室 2x55" 显示器安装完成。
其 他 事 项	并网发电情况: 4E PT, 8E 铜套故障未发电其余 各已发电全部并网发电	
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明	

