

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 08 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 23~23℃

工程名称: 通威东港源光伏一期 20MW

监 理 工 作 情 况	现场巡检: 组件支架缺失; 检查水面垃圾清理.	
施 工 情 况	承包单位	今日完成: 清理水面垃圾 15% 组件缺失已反馈厂家 处理12.13已测试连不上问题 检查处理光伏已工作状态异常 的逆变器 汇总光伏已逆变器数据
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人:	张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明

