

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 10 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 22~30℃

工程名称: 通威东港渔光一体一期 20MW

监 理 工 作 情 况	接受辽宁省电力质量监督中心站检查。 参加检查站会议通报。 现场检查组件消缺工作。检查支架横梁 防腐修补工作		
施 工 情 况	承 包 单 位	今日完成: 检修 17 组 逆变器故障检查维修一组(台)	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明	
记录人:	张琳琳	总监 (总监代表):	王兴明

