

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 13 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 22℃ ~ 24℃

工程名称: 通威在港通光一体化 20MW 项目

监 理 工 作 情 况	检查 11#、12#、13# 箱变防水封堵、垃圾清理、未完代整改处 检查 电气、组件消缺质量进度 要求 总包单位加强现场管理、加快施工进度	
施 工 情 况	承包单位	今日完成: 10区组件消缺10组 10区桥架整理
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人:	张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明

