

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 08 月 25 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 17~29℃

工程名称: 通威东港渔光一体二期项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查后台运行情况以及从操控室观察问题 反馈与总包, 检查整改. 2. SVG外部防腐整改. 3. 检查8组8区组件支架消缺, 电气消缺	
施 工 情 况	承包单位	今日完成: 检查8区组件, 电气消缺. 厂区围栏今日发货. 光伏区消缺1区完成, 4区完成30%
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人:	张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明

