

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 26 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 17~27℃

工程名称: 东港通威渔光互补一期 20MW 项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 8.9.10 号箱变电气组件安装情况, 对发现不合格问题责令立即改正. 2. 检查光伏区后侧监控电缆, SUP 柜隔层敷设 3. 检查厂区围栏到货情况 4. 完善资料配合沟通光伏事业部整改	
施 工 情 况	承包单位	验收完成: 光伏区 3、4 区消缺完毕. 围栏材料进场, 作施工准备. 8、9 区整改完成.
其 他 事 项		
本日现场监理人员	张琳琳 王兴明	
记录人:	张琳琳	总监 (总监代表):
		

