

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 27 日

天气: 阴有阵雨

星期: 日

气温: 14~26℃

工程名称: 通威东港1渔光互补一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	今日检查 7#、8# 箱变电气消缺整改 检查开压站, 二次柜消缺整改. 部分柜表还有 穿线口未封堵, 责令尽快封堵. 二次柜内排线, 挂牌完成, PT二次接线整改完成, 逆变器工作异响经咨询厂家是工作正常情况. 完善竣工报告资料.	
施 工 情 况	承包单位	今日完成 2区光伏已消缺 6#、7# 电气设备安装问题整改
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明	

