

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 30 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 14~26℃

工程名称: 通威东港渔光一体二期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 5#、6#、7# 方阵组件支架固定质量。 对现场检查出螺栓未紧固到位情况, 现场 即完成整改。 2. 针对检查总包资料出现问题总包安排专 人负责资料整改, 并及时汇报整改进度, 物 一周内整改完毕。 3. 完善公司组件卷资料, 关于施工单位部分要求 总包资料员配合完成。	
施 工 情 况	承包单位	1. 光伏已验收 5#、6#、7# 方阵支架、组件、 安装, 针对需要打孔增加螺栓的部位, 要求施工单位整改完后报总包 监理复检
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明	

