

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 07 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 14-24℃

工程名称: 通威东港渔光一体一期 20MW 项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 10 区组件电气安装消缺情况。 10 区整改完毕, 原检查问题已全部整改完毕。 检查合格。 2. 检查总包资料整改进度, 要求对资料整改 需仔细-做到一次通过通威施工检查。	
施 工 情 况	承包单位	1. 今日完成 10 区消缺完成 组织围栏施工准备, 预制模具。 尽快到场
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明	

