

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 09 月 04 日

天气: 阴, 雨

星期: 一

气温: 16 ~ 25℃

工程名称: 通威东港渔光一体一期20MW项目

|                            |                                                                                                                                              |                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 中午小雨, 完善整理资料, 指导总包单位完善资料<br>2. 下午检查 18. 土方回填材料整改情况, 发现<br>虫眼未紧固, 翘角等问题, 责令总包立即整改<br>并在整改完后后报监理重新检查.<br>3. 检查直检 11 区电气间缺, 问题全部整改完毕<br>检查合格 |                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                                                         | 今日完成: 围栏基础预制模具进场<br>11 区电气间缺完. |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                                                              |                                |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                              |                                |
| 记录人: 张琳琳 总监 (总监代表): 王兴明    |                                                                                                                                              |                                |

