

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 24 日

天气: 上阴 下降雨-中雨

星期: 日

气温: 10-24℃

工程名称: 通威东港(渔光一体)二期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午围堰组装, 现场检查施工进度质量, 要求垂直度、水平度必须达到规范要求。 2. 下午雷阵雨到中雨无法施工, 整理通威 施工资料第104卷PDF版传图工杨青 等回复结果	
施 工 情 况	承包单位	今日完成: 中午完成围堰组装12片*336m
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳	总监(总监代表): 王兴明	

