

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 25 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 9-21℃

工程名称: 通威东港渔光一体二期20MW项目.

监 理 工 作 情 况	1. 监督检查围堰施工. 施工至1#方塘西侧靠近国道位置, 要求工人在运送材料时注意往来车辆. 注意山体落石危险	
施 工 情 况	承 包 单 位	今日完成: 1#方塘西侧围堰施工 27片$\times$3m=81m
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳		总监 (总监代表): 王兴明

