

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 11 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4~16℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查雨水冲刷后围栏基础重新回填修整。 回填、填敷人工操作,表面压实成梯型 间隔10m,沿排水口,检查合格。 2. 整改监理云存在质量问题,部分资料重新整改。 3. 业主增加箱变检修防漏油箱,现场制作 增加主变围栏,未与总包设备柜地基预留衔接	
施 工 情 况	承包单位	1. 检查修整雨水冲刷围栏基础 现场项目经理1人,专工1人,书记材料员1人,材料员1人,队长1人
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳		总监(总监代表): 王兴明