

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 16 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 1~16℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 与总包、各分包、业主项目部一起迎接通威北京、运维公司等工程、光伏事业部竣工验收组。 2. 检查维修油箱预制焊条, 外观无咬边、焊瘤、夹渣、裂纹等缺陷, 外观合格。检查合格后作防腐处理刷防腐底漆, 银粉漆各一道。	
施 工 情 况	承 包 单 位	1. 迎接业主竣工验收组。 2. 检修油箱预制焊条已全部完成。 油箱焊条完成。 现场各分包项目经理均到场, 油箱焊工1名, 焊工1名, 焊工1名, 焊工1名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明	

