

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 19 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 2-18℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查湘能大五号二次仓接线不规整问题 未按项目组规定用金属穿管重新整改, 地板 盖板整改合格. 2. 检查检修油箱留电, 焊缝外观质量合格. 下午 15:00 与业主项目部一同与镇村干部协商相关问题. 未解决, 需明天继续协商.	
施 工 情 况	承包单位	1. 今日完成一、二次仓内地板盖板缝隙大. 问题是 盖板曲折问题. 2. 完成检修油箱留电工作. 3. 继续完善后台系统功能.
其 他 事 项		
本日现场监理人员	张琳琳 王兴明	
记录人:	张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明

