

# 监 理 日 志 (      )

日期: 2017 年 11 月 07 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 3~14℃

工程名称: 通威(东港)渔光互补一期项目

|                            |                                                                                                                                                 |                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 箱变厂家华鹏公司到场作技术指导<br>对上井. 箱变进行检查. 排查. 无异常<br>台 联连接问题. 下午 16:00 点检查排除<br>恢复连接.<br>2. 合同业主起检查总包资料并签字确认.<br>3. 检查光伏区发现一片光伏板表面碎裂.<br>已联系分包单位, 尽快更换 |                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                                                            | 1. 完成资料对现场运维文档. 业主. 监理<br>签字完毕. 剩余交工公司资料. 公司资料<br>待联系后邮寄.<br>现场总包及分包经理 1 人 分包队长 1 人 2 人 |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                                                                 |                                                                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                 | 张琳琳 王兴明                                                                                 |
| 记录人:                       | 张琳琳                                                                                                                                             | 总监 (总监代表): 王兴明                                                                          |

