

监 理 日 记()

日期: 2017年 2月 28日

星期: 星期二

工程名称: 淮沪电力团集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

天气: 晴

气温: 15℃

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏支架管桩标高控制点进行复核。 2. 检查今日到厂桩的合格证及质检证书,并对管桩进行质量检查。 3. 今日试桩的一根桩垂直度偏差较大,要求施工单位拿出施工方案,保证管桩的垂直度及标高在标准范围内。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海上电电力工程有限公司	1. 今日 PC300AB70型管桩进厂234根,其中6.5米26根, 5米208根。 2. 施工单位试打桩2根。 3. 460型光伏锤桩机进场一台。 4. 管桩基础放线继续。
其 它 事 项	在施工方向准备打桩区域内搬运管桩时有压线现象,要求施工单位派人看守,防止继续压线,以免造成二次放线。	
本日现场监理人员		
记录人: 武满宏		
总监(总监代表): 袁野		