

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 30 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 12℃

工程名称: 淮沪电力团集电厂农光互补59MW分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

1. 管理人员现场发现逆变器升压平台基坑周围未设警戒线, 要求施工单位拉好警戒线, 做好安全措施。
落实情况: 已做。
2. 逆变器升压平台基坑内积水较多, 要求施工方将水抽出。
落实情况: 已抽。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

电气安装
人员5人。

1. 焊接水平接地极。
2. 光伏组件进场48箱。

其
它
事
项

雨天用电, 注意安全。

本日现场监理人员

武满宏

记录人: 武满宏

总监(总监代表):

袁 野