

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 12 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 10°C

工程名称: 海盐电力团集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员现场发现光伏支架上所沾泥土较多, 要求施工方尽快清理。 整改情况: 正进行清理。 2. 2#、3#逆变器升压平台基坑积水较多, 要求施工方抽取积水。 整改情况: 正进行抽水作业。	
施 工 情 况	承包单位 土建施工、电气安装人员共30人。	施工内容及进度 1. 土建施工对2#、3#逆变器升压平台基础进行浇筑。 2. 电气安装施工安装光伏支架。
其 它 事 项	土建施工要加快进度, 做好防雨措施。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 袁野

江苏省建设厅监制