

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年 4月 12日

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 18°C

工程名称: 淮沪电力团集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

|                            |                                                                                                           |                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 2井逆变器升压平台主体主模的支架缺少横杆, 要求施工单位整改。</p> <p>落实情况: 正组织落实。</p> <p>2. 现场垃圾较多, 要求施工清理。</p> <p>落实情况: 已清理。</p> |                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                      | 施工内容及进度                                                        |
|                            | 电气安装<br>土建施工<br>共40人                                                                                      | <p>1. 电气安装人员在1#区内安装光伏支架。</p> <p>2. 土建施工人员在2井逆变器升压平台进行支模作业。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>光伏板搬运要2人协同作业, 防止光伏板出现隐裂产生。</p>                                                                         |                                                                |
| 本日现场监理人员: 武满宏              |                                                                                                           |                                                                |
| 记录人: 武满宏                   |                                                                                                           | 总监(总监代表): 袁野                                                   |