

B7

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 2 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 28℃

工程名称: 淮沪电力用集电线路补5.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理现场检查发现支架抱箍有断裂现象,要求施工方更换。 2. 现场垃圾清理不及时,要求施工方做好文明施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	电气安装作业。	1. 预制舱平台基础进行回填。 2. #2光伏区进行电缆桥架安装。
其 它 事 项	电气安装要组织有经验的工人作业。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监(总监代表): 袁华

江苏省建设厅监制