

监 理 日 记 ()

天气: 晴
气温: _____

日期: 2017年5月5日

星期: 星期五

工程名称: 淮沪电力田集电互补5.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 监理现场发现H2光伏区直流箱到逆变器的2x95mm²直流电缆在铺设过程中, 对电缆质量防护工作做的不是很到位。要求施工方整改, 严禁电缆在地上随意随边。落实情况: 已增加施工人员。</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	皖安装	<p>1. H2光伏区进行2x95mm²的电缆铺设。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		武满宏
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 武满宏