

B7

监 理 日 记()

日期: 2017年5月10日

星期: 星期三

天气: 晴

气温: 29℃

工程名称: 淮沪电力团集电厂家光伏5.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况

1. 监理现场巡视发现逆变器平台四周护栏除锈与打磨状况不美观, 要求施工方处理。

落实情况: 已派人清理。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

电气安装

1. 44光伏区进行光伏组件安装。

土建施工

2. 逆变器护栏进行刷漆。

其 它 事 项

本日现场监理人员

武满宏

记录人:

武满宏

总监(总监代表):

袁野

江苏省建设厅监制