

监 理 日 记()

日期: 2017年 3 月 26 日

星期: 星期六

天气: 晴

气温: 12℃

工程名称: 常州经开区0.42MW光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

巡查钢立柱与横梁的安装和焊接.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

克重钢立柱

钢结构的多变与焊接. (1/2)

其
它
事
项

本日现场监理人员

周晓斐

记录人:

周晓斐

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 27 日

星期: 星期四

天气: 晴

气温: 6℃

工程名称: 常州经济开发区0.42MW光伏发电项目

巡查钢结构横梁焊缝与焊接情况

监
理
工
作
情
况

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况先立
钢
结
构

钢横梁安装与焊接(6h)

其
它
事
项

发现问题: 部分钢立柱与横梁焊接有问题。

钢立柱与横梁没有完全接触。

新水泥基出点与钢横梁位置错位。

本日现场监理人员

周晓琴

记录人:

周晓琴

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

