

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 3月 28日

星期: 星期二

天气: 晴

气温: 12℃

工程名称: 常州经开区0.4MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡查钢结构立柱与横梁所有的焊接漏焊情况, 巡查钢结构所有隔热的地方补漏情况.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	老盛钢结构	对所有焊接地方进行补焊、漏焊。(5人) 所有焊接点、缺漏点进行补漏。(5人).	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人: 周晓黎		总监 (总监代表):	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建