## 监理日志

日期: 2017年 7月 5日

天气 \_ 晴\_\_\_ 星期: 星期三 气温: <u>24~28° c</u>

工程名称: 南京中山科技园 5MW 分布式光伏项目

| /]                           |                     | 田平氏文國 514 W <u>万·中文元代次日</u> |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 监理工作情况                       | 1、巡视屋面消缺工作 2、整理监理资料 |                             |  |  |  |  |  |
|                              | 施工单位                | 施工内容及进度                     |  |  |  |  |  |
| 施工情况                         | 南京栖霞电力              | 1、现场进行消缺工作。                 |  |  |  |  |  |
| 其它事项                         | 无                   |                             |  |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员    王琛               |                     |                             |  |  |  |  |  |
| 记录人: 王琛 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): |                     |                             |  |  |  |  |  |