

监理日志（ ）

日期：2017年03月20日

天气：晴

星期：一

工程名称：偃师市产业集聚区 12MW 屋顶分布式光伏发电项目 气温：16℃

监 理 工 作 情 况	现场查看洛阳雅迪电动车有限公司 1#屋顶 2#屋顶，施工准备情况。 1、3月19日孙工针对总包方施工技术负责人提出：要求现场爬梯进行美观。 2、今天现场巡视过程中总包方已对安全爬梯进行美观。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	远东集成科技有限公司	总包方对雅迪电动车有限公司 1#屋顶 2#屋顶爬梯进行美观。 现场监理对现场施工人员要求以下： 1、在施工过程中做到“四不伤害”。 2、要求施工人员在高空作业必须佩戴好安全帽及安全带。 3、要求现场施工场地平整，材料摆放整齐。
其 他 事 项	无	
本日现场监理人员		徐发基
记录人： 徐发基	总监理工程师/总监理工程师代表：（签字）	