

监理日志（ ）

日期：2017 年 03 月 21 日

天气：晴

星期：二

工程名称：偃师市产业集聚区 12MW 屋顶分布式光伏发电项目 气温：15℃

监 理 工 作 情 况	现场查看洛阳偃师岳滩五羊三轮摩托车有限公司 1#屋顶 2#屋顶，施工准备情况。 1、3 月 21 日早孙工与我进行对总包方施工技术负责人提出： 要求现场爬梯进行美观。 2、今天现场巡视过程中总包方已对洛阳偃师岳滩五羊三轮摩托车有限公司 1#屋顶 2#屋顶安全爬梯进行美观。（施工人员 4 人）。 3、下午孙工对我进行内业培训： a. 对我进行了培训了监理日志的编写及注意事项。 b. 进行培训监理云平台编写及操作。如何能快速完善云平台资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 总包方对洛阳偃师岳滩五羊三轮摩托车有限公司 1#屋顶 2#屋顶现场监理对现场施工人员要求以下： 1、 在施工过程中做到“四不伤害”。 2、 要求施工人员在高空作业必须佩戴好安全帽及安全带。 3、 要求现场施工场地平整，材料摆放整齐。
其 他 事 项	无	
本日现场监理人员		徐发基
记录人： 徐发基	总监理工程师/总监理工程师代表：（签字）	