

## 监理日志（ ）

日期：2017年03月22日

天气：中雨

星期：三

工程名称：偃师市产业集聚区 12MW 屋顶分布式光伏发电项目

气温：9℃

监 理 工 作 情 况	现场查看《洛阳偃师岳滩五羊三轮摩托车有限公司 1#屋顶 2#屋顶》及《洛阳偃师岳滩雅迪电动车有限公司 1#屋顶 2#屋顶》施工准备情况。 1、3月22日早孙工与我进行对施工现场的爬梯进行安全检查。 2、下午业主方、监理方、施工单位进行第一次正式周例会，并形成周例会会议纪要，开会地点施工现场。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	远东集成科技有限公司	业主及监理《洛阳偃师岳滩五羊三轮摩托车有限公司 1#屋顶 2#屋顶》及《洛阳偃师岳滩雅迪电动车有限公司 1#屋顶 2#屋顶》现场施工人员要求以下： 1、在施工过程中做到“四不伤害”。 2、要求施工人员在高空作业必须佩戴好安全帽及安全带。 3、要求现场施工场地平整，材料摆放整齐。
其 他 事 项	无	
本日现场监理人员		徐发基
记录人： 徐发基	总监理工程师/总监理工程师代表：（签字）	