

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 5 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 34℃

工程名称: 1. 恒州市产业集聚区66kV变电站光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场施工情况, 确保施工安全及质量。 2. 早: 8:00—11:30 陪同业主王总巡视各施工工作面, 巡视外线观象, 要求保证外线施工安全。巡视吴羊箱变基础模板施工, 要求模板及钢筋绑扎质量, 确保质量。 3. 下午: 14:00—17:30, 陪同各施工单位项目经理、工地巡视, 中发现安全问题及质量问题, 要求施工单位及时整改, 确保施工安全。	
施 工 情 况	承包单位 恒州市产业集聚区光伏发电有限公司	施工内容及进度 ① 外线国电南自电力股份有限公司外线施工观象并施工1人。 ② 吴羊箱变基础模板施工, 施工3人。 ③ 吴羊1区用2层顶板梁变装设电缆铺设, 施工1人, 管理人员1人。 ④ 吴羊1区用2层顶板梁变装设电缆铺设施工1人, 管理人员1人。 ⑤ 要求所有施工人员在施工过程中, 注意安全, 确保施工安全。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		徐发基
记录人: 徐发基		总监 (总监代表): 叶恒村