

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 09 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 34℃

工程名称: 佳木斯产业集聚区6MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 巡视现场施工情况, 确保安全和质量。 ② 巡视各工作面: 1. 巡视国电南京自动化股份有限公司, 开关站及SVG, 今日未施工。 待完成, 等待调试。 2. 巡视呈羊7区, 电缆沟回填, 施工进行中, 要求施工方对电缆沟 采用保护措施, 同时确保质量。 3. 巡视呈羊7区, 光伏汇流箱及逆变器接线施工, 施工同时要求质保 量。 ③ 下午: 做内业资料, 业主及总司资料员现场审核资料。														
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th> <th>施工内容及进度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国电南京自动化股份有限公司</td> <td>1. 国电南京自动化股份有限公司, 今日未施 (1. 待完成或等待箱变进场后调试)。</td> </tr> <tr> <td>远东集能科技有限公司</td> <td>2. 远东集能科技有限公司, 呈羊7区 电缆沟回填, 施工人员进行。</td> </tr> <tr> <td>管理人员 1 人</td> <td>2. 管理人员 1 人。</td> </tr> <tr> <td>远东集能科技有限公司</td> <td>3. 远东集能科技有限公司, 呈羊7区 汇流箱及逆变器接线施工</td> </tr> <tr> <td>人员 5 人, 管理人员 1 人</td> <td>人员 5 人, 管理人员 1 人。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. 要求施工人员进行施工现场安全防护措施, 安全中台及材料等件。</td> </tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	国电南京自动化股份有限公司	1. 国电南京自动化股份有限公司, 今日未施 (1. 待完成或等待箱变进场后调试)。	远东集能科技有限公司	2. 远东集能科技有限公司, 呈羊7区 电缆沟回填, 施工人员进行。	管理人员 1 人	2. 管理人员 1 人。	远东集能科技有限公司	3. 远东集能科技有限公司, 呈羊7区 汇流箱及逆变器接线施工	人员 5 人, 管理人员 1 人	人员 5 人, 管理人员 1 人。		4. 要求施工人员进行施工现场安全防护措施, 安全中台及材料等件。
承包单位	施工内容及进度														
国电南京自动化股份有限公司	1. 国电南京自动化股份有限公司, 今日未施 (1. 待完成或等待箱变进场后调试)。														
远东集能科技有限公司	2. 远东集能科技有限公司, 呈羊7区 电缆沟回填, 施工人员进行。														
管理人员 1 人	2. 管理人员 1 人。														
远东集能科技有限公司	3. 远东集能科技有限公司, 呈羊7区 汇流箱及逆变器接线施工														
人员 5 人, 管理人员 1 人	人员 5 人, 管理人员 1 人。														
	4. 要求施工人员进行施工现场安全防护措施, 安全中台及材料等件。														
其 它 事 项	无														
本日现场监理人员	徐发春														
记录人: 徐发春	总监 (总监代表): 叶经林														