

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月28日

星期: 五

工程名称: 王圩中商365M光伏项目

天气: 晴

气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 对 2#屋面光伏接地进行检查. 发现以下问题

① 所有光伏接点处无做防腐

② 汇流箱进线处未用防火泥进行封堵

③ 桥架进接点处未有 ~~接地~~ 跨接线

已通知整改

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

2#屋面光伏接地施工 以施工.
预计两日后完成

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 王 勇

总监 (总监代表):