

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 4 日

天气: PA

星期: 四

气温: _____

工程名称: 2号变电站3.6kV母线项目

监
理
工
作
情
况

1. 对配电箱问题进行检查

2. 3#屋面 接地巡视(消缺中)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

消缺整改中 [4人施工]

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 王通青

总监(总监代表):