

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 16 日

天气: 雨-晴

星期: 六

气温: 21-29℃

工程名称: 新沂市州河2016年防汛抢险工程55kV集电线路

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
 2. 检查B3拆模情况并要求施工方及时保养
 3. 检查C4钢筋支撑情况
- 因上午下雨上山路面泥泞故未去该处

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

A1. 挖土
C1. 打桩
C4. 钢筋支撑
B2. 清坑
B3. 拆模
C7. 回填

其
它
事
项

本日现场监理人员

王朝煌、苏金海、李立志

记录人: 王朝煌

总监(总监代表):