

监 理 日 记()

天气: 雷雨
气温: 22℃-32℃

日期: 2017年6月23日

星期: 五

工程名称: 惠州2017年12月10日光伏项目500kV集电线路工程

监 理 工 作 情 况

现场监理巡视 C2拆模

B2组片

F9绑筋支模

巡视 F9绑筋支模, 坑底按黄色垫石, 无浮土, 检查
台阶长度, 高度, 立柱高度, 坑底标高, 立柱断面, 钢筋绑
主筋长度大小, 外箍筋数量符合要求, 支模牢固, 核对大小,
根开无误。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中利建设有限公司

C2拆模

B2组片

F9绑筋支模

C10、C11升塔

其 它 事 项

本日现场监理人员: 王亚奎 王朝旭 陈金庄

记录人: 王亚奎

总监 (总监代表):