

监 理 日 记 ()

157

日期: 2017年8月29日

星期: 星期一

工程名称: 高安至乐安200KV输电线路工程

天气: 小雨
气温: 16℃-21℃

监 理 工 作 情 况

现场巡视D9钢筋支架,检查
钢筋支架情况,
现场施工人员6人,
由于有降雨,组塔未干。

施 工 情 况

承包单位

中州建设有限公司

施工内容及进度

D9 钢筋支架

其 它 事 项

本日现场监理人员

庄玉奎 李厚权

记录人: 庄玉奎

总临 (总临代表):