

监 理 日 志

工程名称: 惠州博罗县 10/10KV

日期	____年__月__日 星期__	气温	小雨	气温	12-16℃
监理单位动态:	2人	物料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	一台挖机				
施工进度情况	一台挖机挖C0电缆沟 C8#-C9#导线敷设完				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
监理其他事项					
记录人	王洪伟		总监审核		