

监 理 日 志

工程名称: 惠州国森源梨园沟120MW

日期	2017年10月23日 星期日	气候	多云	气温	10-22℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 17人 施工机械动态: 一台挖机			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	F8#组塔完成 C11#螺丝紧固 C11#电缆沟开挖 F线放牵引绳. C5#、e5#、C6#、e6#做砂浆保护帽				
检查发现的问题	地脚螺栓没紧到位.				
处理措施、意见、结果	排查紧固				
协调内容或其他					
记录人	王洪伟		总监签阅		