

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月31日

星期:

天气: 多云
气温: 28℃-34℃

工程名称: 金寨县农村饮水安全工程(IV标段)施工

监理工作情况	现场监理组对第D2号桩浇筑,对浇筑2前 的钢筋笼及地基情况进行了检查,由于昨天的大 雨,钢筋笼已沉入,钢筋笼上有人检查,对浇筑2 前的钢筋笼进行了检查,钢筋笼已沉入,2个钢筋笼, 2个钢筋笼,1个钢筋笼。	
施工情况	承包单位 中 大 建 筑 有 限 公 司	施工内容及进度
其它事项	D2基础浇筑 D28 沉坑 D9 修路	
本日现场监理人员: 庄王堂 李丹枫		
记录人: 庄王堂		总监(总监代表):