

监 理 日 记()

日期: 2017年8月12日

星期: 六

工程名称: 郑州市中原区侯庄村棚户区改造工程

天气: 晴
气温: 29°C - 33°C

监理工作情况

现场监理巡视 F8 基础拆模, 对
拆模后的基柱进行检查查看有无
漏钢筋情况。
现场施工人员 8 人。

承包单位	施工内容及进度
中建五局建设有限公司	F8 基础拆模 F7 清坑 C6, E6 组片
其它事项	
本日现场监理人员	王玉军 李东波

记录人: 王玉军 | 总监(总监代表):

中原区建设局监制