

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 22 日

星期: 二

工程名称: 惠州碧山110kV变电站项目35kV集电线路工程

天气: 多云

气温: 24℃-33℃

监 理 工 作 情 况	现场监理巡视 D10 基础拆模 检查拆模后的基柱情况。 D8 清坑, 检查坑底情况。	
施 工 情 况	承包单位 中州建设有限公司	施工内容及进度 F7 铁塔组立 F9 螺栓紧固 D3 塔材运输 D10 基础拆模 D8 清坑
其 它 事 项		
本日现场监理人员 廖玉堂 李丹枫 记录人: 廖玉堂		
总监 (总监代表):		