

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 28 日

天气: 多云
气温: 26°C-27°C星期: 一
工程名称: 惠安高速公路改扩建工程B7标(惠安段)施工

监 理 工 作 情 况	现场巡视 D6 基础桩模, 检查桩模的支撑情况。 巡查 D9 钢筋, 检查钢筋所使用钢筋规格及数量。 现场施工队。	
施 工 情 况	承包单位 中水建设有限公司	施工内容及进度 D6 基础桩模 D9 钢筋 D8 钢筋组立 F3 塔架运输 F2 组片
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 庄玉宝 李丹枫		
记录人: 庄玉宝		总监 (总监代表):